



Foto 3. Lato non esposto al fuoco del solaio dopo la prova




Foto 4. Lato esposto al fuoco del solaio dopo la prova

Mod. 05AS1/2 - Rev. 9